

Statinio apžiūros aktas

2024-08-20 Nr. DA619240

(data)

Radviliškis, Radviliškio

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Parko g. 3, Radviliškis, Radviliškio miesto sen.




Apžiūros tikslas Neeilinė

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Po šoninio lietaus tarpblokinė siūlė leidžia vandenį į 3 butą.

Pastatų administravimo vadybininkas Monika Osipova, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ. Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Daugelyje vietų tarpblokinės siūlės suskilusios, ištrupėjusios, nesandarios, vietomis vanduo patenka į konstrukcijas ir į vidaus patalpas. Statinio konstrukcijos (sistemos) neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos.	Siūloma atlikti tarpblokinę siūlių remontą injektuojant poliuretano putas ir hemretizuojant, taip pat atlikti cokolio, langų angokraščių, blokų kraštų plokštumų dažymo darbus termokeraminiais dažais. Spalvas derinti su namo atstovais.
		
		
		



**Techninēs priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Spausdino: Vitalijus Jakovlevas (Servisas)