

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-11-07 Nr. DA632688

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Ežero g. 12A, Šiauliai

Apžiūros Neeilinė tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)


Problema

Skubu reikalingas aktas ir kiekiai cokolio atstatymui.(Lapkričio 1d.)

Pastatų administravimo vadybininkas

Gintarė Petrauskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
Pastatų techninės priežiūros prevencinė paslauga	Aplink visą pastatų cokolinis tinkas aptrupėjęs, vietomis gabalais. Drėgmė skverbiasi į konstrukcijų gilumą ardydamas juos. Taisytos cokolio vietos neatstatytos į pradinę padėtį - nedažytas. Daugumoje vietų fasadiniai dažai atsilupę, arba praradę savo atspalvį.	Defektuotose cokolio vietose atstatyti sienoje atskilusius tinko pažeidimus, pasiruošti cokolį dažymo darbams. Nudažyti aplink visą namą, visą cokolio plotą nekeičiant dažų spalvos. ~180m ²
Pastatų ir statinių konstrukcijų prevencinė priežiūra		
		









Atsižvelgdami į apžiūros metu nustatytus daugiabučio namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytais bendraisiais statinių priežiūros reikalavimais, rekomenduojame vykdyti organizacines ir technines priemones tinkamai daugiabučio namo būklei išsaugoti.

Darbų vykdytojas
Aurimas Dokšas



(apžiūros vykdytojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS Nr. DA632688

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------------------	-----------	--------	----------

Aktą paruošė: Arnas Ališauskas (Service)

(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Arnas Ališauskas (Service)