

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-03-10 Nr. DA654171
(data)


Šiauliai
(sudarymo vieta)

Statinio adresas Aušros al. 27, Šiauliai

Apžiūros tikslas Nuolatinė
(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Reikalingas DA ir kiekiai. Sudefektuoti tik iš kiemo pusės, matosi įtrūkimai (planuojamas fasado remontas).

Pastatų administravimo vadybininkas Daiva Turskienė, Atstovė
(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ.	1. Fasadas plytų mūras, tinko visiškai nėra ties antru ir trečiu aukštu iš kiemo pusės. 2. Lietaus nubėgimo sistema labai blogos būklės.	1. Reikalinga tinkuoti fasadą iš kiemo pusės ties antru ir trečiu aukštu. 2. Reikalinga atnaujinti lietaus nubėgimo sistemą.
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
		
		
		



Atsižvelgdami į apžiūros metu nustatytus daugiabučio namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytais bendraisiais statinių priežiūros reikalavimais, rekomenduojame vykdyti organizacines ir technines priemones tinkamai daugiabučio namo būklei išsaugoti.

Techninės priežiūros inžinierė Oksana Ananjeva

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS Nr. DA654171

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------------------	-----------	--------	----------

Aktą paruošė: Oksana Ananjeva (Service)
(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Oksana Ananjeva (Service)