

Statinio apžiūros aktas

2025-03-04 Nr. DA659627

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas

Sevastopolio g. 11, Šiauliai

Apžiūros tikslas

Neeilinė

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema

Reikalinga skubus fasado apžiūros aktas.

Pastatų administravimo vadybininkas

Daiva Turskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ. Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Fasado siūlės vietomis atšokusios, piliastrai nutrupėję, matoma atvira armatūra, balkonų plokščių apsauginis betono sluoksnis vietomis nutrupėjęs – matosi korozijos pažeista armatūra, kuri veikiama atmosferos veiksnių koroduoja.	Rekomenduojama organizuoti fasado remonto darbus.
		



Atsižvelgdami į apžiūros metu nustatytus daugiabučio namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytais bendraisiais statinių priežiūros reikalavimais, rekomenduojame vykdyti organizacines ir technines priemones tinkamai daugiabučio namo būklei išsaugoti.

Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Spausdino: Vitalijus Jakovlevas (Servisas)