

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-10-10 Nr. DA628527

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Algirdo Juliaus Greimo g. 71, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė
tikslas





(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Namo elektros instaliacija sena.

Pastatų administravimo vadybininkas

Gintarė Petrauskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p>PIRKIMAI</p> <p>Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę</p>    	<p>Namo elektros instaliacija sena , rūsiuose šviestuvai be gaubtų, laidai sudurstyti,paskirstymo dėžutės atvirais kontaktais, magistraliniai laidai skirtingų diametrų, medžiagiškumų ,vietomis seni, aliuminiai, pernelyg mažo skerspjūvio ploto ,dėl didėjančio elektros vartojimo poreikių pradės kaisti laidai.</p>	<p>Rekomenduojama keisti namo elektros instaliaciją.</p>



Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(Handwritten signature)
(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)