

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-10-17 Nr. DA629521

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Aukštabalio g. 10, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė  
tikslas





(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Name dažnai registruojami elektros avariniai iškvietimai dėl dingstančios elektros.

Pastatų administravimo vadybininkas

Indra Kojelė, Atstovė 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>PIRKIMAI</b>		
Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę		
	Name sena elektros instaliacija, rūsiuose šviestuvai vietomis be gaubtų, paskirstymo dėžutės atvirais kontaktais, kabeliai aliuminiai, esant didesniai gyventojų el. energijos vartojimo poreikiui aliuminiai kabeliai neatlaiko apkrovų, svyla, suveikinėja apsauga ir išsijungia automatiniai jungikliai el. skydinėje ko pasekoje kviečiama avarinė tarnyba, patiriami materialiniai nuostoliai.	Keisti namo elektros instaliaciją.
		
		
		



Pastatų priežiūros  
inžinierius  
**Vaidas Steponavičius**  
(apžiūros vadovo pareigos)

  
(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)