




NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFJEKTAVIMO AKTAS Nr. DA628813Data: 2024-10-14Klientas: KlientasObjektas: Bačiūnų g. 104, ŠiauliaiProblema: 2 buto gyventojas bute atlieka remonto darbus ir informuoja apie šildymo sistemos vamzdyno prastą būklę.Defektas (aprašas): Namo šildymo sistema sena, vamzdynas pažeistas korozijos, palėpėje vietomis nebėra šiluminio medžiagos ant vamzdyno.Defekto vieta: NamasSprendimas: Keisti namo šildymo sistemą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darbų valdytojas Egidijus Skvireckas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		
2		
3		

4			
5			

Spausdino: Vaidas Steponavičius (Servisas)