

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-10-29 Nr. DA631520

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Varpo g. 55A, Šiauliai


Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Name pasenusi elektros instaliacija.

Pastatų administravimo vadybininkas Irma Vaičiulienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p>PIRKIMAI</p> <p>Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę</p> 	<p>Namo apskaitos skyduose pasenusi elektros įranga, seni paketiniai išjungėjai svylantys, kai kurie nebeišsijunginėja, aliuminiai laidai nebeatlaiko apkrovų, rūsyje seni šviestuvai, sena elektros instaliacija.</p>	<p>Keisti namo elektros instaliacija.</p>

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)