

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-11-19 Nr. DA634696

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Ežero g. 19, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė
tikslas





(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Namo elektros instaliacija pasenusi.

Pastatų administravimo vadybininkas

Gintarė Petrauskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p>PIRKIMAI</p> <p>Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę</p>    	<p>Namo magistraliniai laidai seni, aliuminiai, izoliacija ir laidai trupantys dėl apkrovų ir susidėvėjimo, laiptinių el. skirstymo skydeliuose nėra gnybtyių, laidai pajungti tiesiogiai į automatinius jungiklius. Bendro naudojimo elektros instaliacija sena, šviestuvai susidėvėję.</p>	<p>Keisti namo elektros instaliaciją.</p>



Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)