

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-05-07 Nr. DA601159

(data)

Radviliškis, Radviliškio

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vasario 16-osios g. 1, Radviliškis, Radviliškio miesto sen.




Apžiūros Neeilinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojams kemšasi kanalizacija.

Pastatų administravimo vadybininkas Monika Osipova, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PARDAVIMAI	Gyventojams kemšasi kanalizacija, name nėra rūšio ir magistralinis vamzdynas randasi po patalpų grindimis, namas renovuotas, renovacijos metu gyventojai atsisakė keisti nuotėkų vamzdyną. Vamzdynas senas, eksploatacinis laikas pasibaigęs. Tinkamai išvalyti kanalizacijos nėra galimybių.	Keisti name nuotėkų vamzdyną pagal renovacijos metu pateiktą projektą.
Pardavimai esamiems klientams		
  		

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)