

UAB Mano Būstas Šiauliai

(organizacijos pavadinimas)

## Statinio apžiūros aktas

2024-01-02 Nr. DA580272

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas K. Korsako g. 45, Šiauliai


Apžiūros tikslas Neeilinė

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Nuogrinda apie pastatą netvarkinga

Pastatų administravimo vadybininkas Ivastalija Vozniakienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>TECHNINIAI INŽ.</b> Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Nuogrinda aplink pastatą atvirkštiniais nuolydžiais, vietomis sukritusi, drėksta cokolis.	Rekomenduojama visu statinio perimetru įrengti nuogrindą.
 		



**Techninēs priežiūros  
inžinierius  
Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Spausdino: Vitalijus Jakovlevas (Servisas)