

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-12-04 Nr. DA637855

(data)

Radviliškis

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vasario 16-osios g. 2, Radviliškis





Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojai informuoja, kad esant stipriai liūčiai vanduo užlieja komercinių patalpų įėjimus.

Pastatų administravimo vadybininkas Monika Osipova, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę	Name išorinė lietaus nubėgimo sistema, nėra rūšio, iš gatvės pusės šalia namo esantis šaligatvis yra aukštesniame lygmenyje ir esant stipriai liūčiai vanduo apsemia namo nuogrindą ir komercinių patalpų įėjimus.	Įrengti naują namo drenažinę lietaus nubėgimo sistemą ir pajungti ją prie magistralinių miesto lietaus nubėgimo tinklų. Reikalingas projektas.
		
		
		
		



Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)