

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-02-21 Nr. DA651031
(data)
Šiauliai
(sudarymo vieta)

Statinio adresas Trakų g. 7, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Namo elektros instaliacija pasenusi, svyla laidai, gyventojai registruoja gedimus.

Pastatų administravimo vadybininkas Irma Vaičiulienė, Atstovė
(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI	Namo elektros instaliacija sena, el. skaitikliai randasi butuose, laiptinėse elektros skirstymo skydeliuose pasenusi elektros įranga, nuliniai kontaktai randasi po plokšte nematomoje vietoje, nudegus laidams gali atsirasti įtampų svyravimai, ko pasekoje pradės gesti gyventojams elektros prietaisai, magistraliniai laidai aliuminiai, trūkinėjantys, izoliacija trupanti, dėl didėjančio gyventojų elektros sunaudojimo poreikio pradės kaisti laidai, rūsiuose seni šviestuvai, aplūžę jungtukai. Elektros skydinėje senas įvadinis kirtiklis, prie apatinių kontaktų pajungti keli laidai.	Keisti namo elektros instaliaciją.
Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę		
		
		
		
		



Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)


(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)