

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-03-26 Nr. DA657207

(data)

Radviliškis

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vaižganto g. 60, Radviliškis

Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Name elektros instaliacija pasenusi, dažnai registruojami elektros gedimai.

Pastatų administravimo vadybininkas

Jurgita Bulotienė, Atstovė +37070055966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI	Namo elektros instaliacija pasenusi, 1,2,3 laiptinių apskaitos skyduose sena elektros įranga, gnybtynai pažeisti korozijos, svylantys kontaktai, daugelis paketinių išjungėjų sugedę, nebesijunginėja, jų kontaktai išdegę, laidai aliuminiai, esant didėjančiam gyventojų el. suvartojimo poreikiui gali nebeataikyti apkrovų, rūsiuose seni laidai, šviestuvai ir jungtukai.	Rekomenduojama keisti namo elektros instaliaciją.
Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę		
		
		
		
		

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)