

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-04-02 Nr. DA658550

(data)

Pašyšių k.

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Sodų g. 5, Pašyšių k., Juknaičių sen.

Apžiūros tikslas Kitos papildomos apžiūros

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Reikalingas DA su kiekiais dėl viso namo vėjalėnčių (su apskardinimu) keitimo

Pastatų administravimo vadybininkas Daiva Vaičiulienė, Atstovė +37070055966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ.	Reikalingas DA su kiekiais dėl viso namo vėjalėnčių (su apskardinimu) keitimo	DA 2025-04-02, Keisti vėjalentes iš abiejų stogo galų medinės 25 m, ant viršaus dėti skardos vėjalentes 28 m.
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
		

Atsižvelgdami į apžiūros metu nustatytus daugiabučio namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytais bendraisiais statinių priežiūros reikalavimais, rekomenduojame vykdyti organizacines ir technines priemones tinkamai daugiabučio namo būklei išsaugoti.

Techninis Inžinierius Jonas Mosiejauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------------------	-----------	--------	----------

Aktą paruošė: Jonas Rimas Mosiejauskas (Service)

(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Jonas Rimas Mosiejauskas (Service)