

Organizacijos pavadinimas:	UAB Mano Būstas Baltija
Statinio adresas:	Rumpiškės g. 24, Klaipėda
Apžiūros tikslas:	Įvertinti palėpės erdvėje susikaupusių nešvarumų ir šiukšlių, statybinių nuolaužų bei užterštumo kiekį.
Klientų atstovas:	Ernestas Arčevskis
Techninis prižiūrėtojas:	Edgaras Čapas, UAB Mano Būsto priežiūra

Eil. Nr.	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3
1.	Bendrosios konstrukcijos:	
1.1.		1. Vykdyti pilną palėpės valymą pašalinant visus akivaizdžius nešvarumus, šiukšles, laikantis STR nustatytų reikalavimų.

		
--	--	--

			
--	--	--	--

Preliminarus reikalingų atlikti darbų ir medžiagų aprašas nurodytas Priede Nr. 1

Siūlomi daugiabučio namo, Rumpiškės g. 24, Klaipėda bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų įgyvendinimo etapai:

Techninis pagrindimas

1. Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybos darbai. Statybos ir remonto darbų sąrašas“, visos inžinerinės ir statybinės

konstrukcijos turi būti eksploatuojamos, prižiūrimos ir valomos taip, kad būtų užtikrinta jų tinkama funkcinė būklė, ilgaamžiškumas bei saugumas.

2. STR 1.12.07:2010 „Statinių techninė priežiūra“ nustato, kad norint išlaikyti statinio ilgaamžiškumą, būtina laiku šalinti nešvarumus ir šiukšles, kad būtų išvengta mikroklimato pablogėjimo, konstrukcijų pažeidimų ir galimų gaisro rizikų.

1. Rekomenduojama nedelsiant atlikti šiuos darbus:

Sprendimas:

1. Vykdyti pilną palėpės valymą pašalinant visus akivaizdžius nešvarumus, šiukšles, laikantis STR nustatytų reikalavimų.

Priežiūros inžinierius

Priežiūros inžinierius
Edgaras Čapas


(apžiūros vadovo pareigos)

Edgaras Čapas

(vardas, pavardė)

Preliminarus reikalingų atlikti darbų ir medžiagų aprašas

[illegible]

Priežiūros inžinierius Edgaras Čapas

Priežiūros inžinierius
Edgaras Čapas

Eigen

¹ Tikslūs kiekiams tikslintini darbus ketinančio atlikti subjekto prieš darbų kainos pasiūlymo pateikimą.