

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-11-24 Nr. DA700084

(data)

Pakiršinio k.

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Kaimynų g. 7, Pakiršinsys, Baisogalos sen.

Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojai pageidauja ,kad laiptinėse būtų pakeisti langai.

Pastatų administravimo vadybininkas Jurgita Bulotienė, Atstovė +37070055966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PARDAVIMAI	1,2 laiptinėse seni langai, rėmai mediniai, pažeisti puvinio, nesandarūs, šaltu sezono metu patiriami šilumos nuostoliai.	Rekomenduojama keisti 1,2 laiptinėse langus plastikiniais rėmais.
Pardavimai esamiems klientams		
  		

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

