

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-08-11 Nr. DA680996

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Krymo g. 24, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė  
tikslas


(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojai pageidauja, kad būtų pakeisti laiptinėse langai ir bendro naudojimo balkonų durys.

Pastatų administravimo vadybininkas

Daiva Turskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>PARDAVIMAI</b> Pardavimai esamiems klientams 	1,2 laiptinių langai ir bendro naudojimo balkonų durys senos, mediniais rėmais vietomis pažeistais puvinio, nesandarūs, šaltu sezonu metu patiriami šilumos nuostoliai.	Rekomenduojama keisti 1,2 laiptinėse langus ir bendro naudojimo balkonų duris.

Pastatų priežiūros  
inžinierius  
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

---

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)