

**Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas**

2025-08-19 Nr. DA682277

(data)

Radviliškis

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vasario 16-osios g. 6, Radviliškis





Apžiūros Nuolatinė  
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojas pageidauja ,kad jo bute esantys vamzdžiai būtų iškelti, panaikinti, prašo apžiūros.

Pastatų administravimo vadybininkas Evelina Andrušaitienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>PASTATŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGA</b>	5 bute, šalia grindų, sienų yra karšto, šalto, šildymo sistemos vamzdžiai, jie seni, metaliniai, dalis pažeisti korozijos, kadangi name nėra rūšio vamzdynai sumontuoti pagal kambariuose esančias sienas, vamzdžiai įvairių diametrų, nestandartiniai. Kituose butuose situacija tokia pati, vamzdynai seni. Vamzdžių paslėpti nėra galimybės, pjaustyti ir keisti vamzdynus dalimis finansiškai neapsimoka, vamzdžių diametrai nestandartiniai.	Keisti name šildymo ir karšto vandens sistemas.
Klientų atstovavimas		
		
		
		
		



Pastatų priežiūros  
inžinierius  
**Vaidas Steponavičius**  
(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)