

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2026-02-05 Nr. DA712754

(data)

Radviliškis

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Kaštonų g. 6, Radviliškis


Apžiūros Nuolatinė  
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)


Problema KA DR reikalinga kaina ventil. šachtų remontui pagal DA

Pastatų administravimo vadybininkas Diana Repšienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p><b>PARDAVIMAI</b></p> <p>Pardavimai esamiems klientams</p> 	<p>Mūrinių ventilacijos kaminų būklė labai bloga, kritiškumo lygis - didelis kritiškumas. Plytų mūras daugelyje vietų nutrupėjęs, mūras ir išlyginamasis sluosknis nestabilus. G/B ventilacijos kaminų apskardinimas stipriai paveiktas korozijos. Apskardinimas daugelyje vietų deformuotas neužtikrina savo funkcijų. Ventilacijos kaminų būklė neatitinka STR Mechaninis pastovumas ir atsparumas reikalavimų.</p>	<p>Reikalinga atlikti mūrinių ir G/B ventilacijos remonto ir atstatymo darbus.</p>







Atsižvelgdami į apžiūros metu nustatytus daugiabučio namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytais bendraisiais statinių priežiūros reikalavimais, rekomenduojame vykdyti organizacines ir technines priemones tinkamai daugiabučio namo būklei išsaugoti.

*Techninės priežiūros Inžinierė Oksana Ananjeva*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Oksana Ananjeva'.

(parašas)

(vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS Nr. DA712754

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------------------	-----------	--------	----------

**Aktą paruošė:** Oksana Ananjeva (Service)  
(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Oksana Ananjeva (Service)