

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-09-09 Nr. DA686383

(data)

Radviliškis

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Jaunystės g. 29, Radviliškis

Apžiūros Nuolatinė
tikslas


(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Namo elektros instaliacija pasenusi.

Pastatų administravimo vadybininkas

Evelina Andrušaitienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI	Namo elektros skydinėje pasenusi elektros įranga, seni smėliniai saugikliai, kurių nebėra prekyboje, svylantys kontaktai, laiptinių apskaitos skyduose seni paketiniai išjungėjai, jų kontaktai svyla, nudegus jiems galimi įtampos svyravimai ko pasekoje gali pradėti gesti elektros įranga butuose. Rūsiuose elektros instaliacija sena, paskirstymo dėžutės vietomis be dangtelių, atvirais kontaktais, jungtukai aplūžę.	Renovuoti namo elektros instaliaciją.
Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę		
 		

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)